



## Neuinstallieren des USB-Treibers

- Verbinden Sie das Gerät mit der USB-Schnittstelle des Computers und schalten Sie es ein
- Klicken Sie auf die Windows Start-Schaltfläche
- Geben Sie in das Suchfeld **devmgmt.msc** ein
- Wählen Sie oben in der Ergebnisliste **devmgmt** aus



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das fehlerhaft installierte Gerät
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag **Deinstallieren**
- Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **OK**



Ziehen Sie nun das USB-Kabel aus dem Gerät heraus und verbinden Sie es erneut. Der richtige Treiber wird automatisch installiert.